

华碧司法鉴定简报

华碧司法鉴定所 编

【2013年】总第 005 期

•本期要点•

- ★华碧动态：华碧顺利通过 CNAS 定期监督暨扩项评审
- ★华碧动态：五月份华碧接待 17 家法院单位来访
- ★华碧动态：华碧军工三级保密资质认证工作有序进行
- ★华碧动态：华碧发布《汽车轮毂事故原因调查物证鉴定技术规范》
- ★案例分享：江苏 7000 吨储油罐倒塌安全事故调查物证鉴定
- ★案例分享：安徽车辆起火原因分析物证鉴定
- ★案例分享：福建多晶硅提纯炉物证鉴定
- ★案例分享：内蒙古某监控设备系统质量物证鉴定

•华碧动态•

华碧顺利通过 CNAS 定期监督暨扩项评审

5 月 26-27 日，由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）指派的专家评审组一行四人，对华碧进行 CNAS 定期监督和扩项现场评审，最终华碧得到评审组一致认可，对集成电路、金属材料、机动车安全、机械设备、有毒有害物与环境试验、电子设备及零部件、纺织品领域等的扩项项目进行确认，华碧顺利通过现场评审。

现场评审期间，评审组专家不仅详细参观了苏州华碧 7000 平米的鉴定实验室，更对实验室技术人员、检测设备和技術能力等内容进行详细了解。评审组专家通过现场跟踪检验鉴定、现场演示、现场提问、调阅体系

文件等方式对资质申请涉及的管理体系进行一一审查。经过两天的严格细致审核，专家组一致认为，华碧在管理体系、技术能力和质量保证等方面符合准则要求并能有效运行。



五月份华碧接待 17 家法院单位来访

5 月份，华碧司法鉴定所先后迎接了 17 家法院单位的来访参观，他们分别来自陕西渭南、贵州省、青海西宁、湖北荆门、河南南阳、河南信阳、山东菏泽、江苏淮安、江苏扬州、江苏镇江、江苏南京等地。通过实地参观考察，观摩华碧鉴定实验室现场及鉴定试验过程，加深了各地法官对华碧鉴定理念、鉴定报告及结论的理解。同时，在参观交流中，虚心听取法官们的意见和声音，也有助于华碧改善今后的工作，为法院提供更及时的司法鉴定支持与帮助。

华碧军工三级保密资质认证工作有序进行

近年来，华碧不断提升自身实力，以更高标准严格要求内部纪律和各项工作。同时，鉴于华碧承担或拟承担武器装备科研生产的项目或产品涉密，华碧于 2012 年即着手进入军工三级保密认证准备工作，向相关主管部门提出资质申请要求，目前资格审查的各项工作正在有序进行。

在此次保密资质认证申请过程中，华碧早做准备、严做要求，先后培

养了专职的安全保密人员，建立了 IT 信息系统和文档系统保密措施，建成了独立的保密工作区，和部署其他保密条件保障工作等，预计该项认证工作将于 2013 年年底进入验收阶段。

华碧发布《汽车轮毂事故原因调查物证鉴定技术规范》

近日，华碧发布《汽车轮毂事故原因调查物证鉴定技术规范》。该规范不仅是对华碧以往鉴定实践经验的总结，更是对该领域深入研究后的成果。它由华碧司法鉴定所的鉴定人团队、研发团队、质量管理团队和行业专家共同完成。

《汽车轮毂事故原因调查物证鉴定技术规范》详细列举了汽车轮毂事故原因调查中所涉及到的失效现象特征、失效机理特征，以及鉴定步骤等，它对我所今后此类案件的鉴定工作具有指导性作用，可以帮助鉴定人更高效、更有针对性地开展鉴定试验与出具相关结论。本规范是华碧微量物证鉴定系列规范的一部分，旨在确立进行汽车轮毂事故原因调查物证鉴定应当遵循的检验步骤和方法，确保行业用语的规范。

华碧举行“高绩效团队特训营”拓展活动

4 月 26 日—27 日，华碧全体员工 130 余人一起参加为期两天的《高绩效团队特训营》培训及拓展活动，在体验式互动游戏中共同感悟与成长。

华碧成立至今七年的成长历程，是坚持“以客户为中心，以奋斗者为本，长期坚持艰苦奋斗”的核心价值观使然。2013 年更是全面深入贯彻这种核心价值观的一年，无论是从客户体验的细节改善，还是从华碧大学的项目建设，都无不在支撑华碧的核心价值观。

此次“高绩效团队”拓展培训作为“华碧大学”建设项目的一部分，是华碧打造学习型组织的一个片段与缩影；与这种外训相结合的，是华碧大量的内部培训与岗位锻炼，这种双结合旨在培养与储备优质人才，发掘岗位能手与明星，鼓励积极创新、承担责任，营造实事求是、公平公正的管理氛围，从而支持华碧的可持续发展。

视频短片《华碧鉴定实验室》近日发布

一段真实体现华碧鉴定实验室整体面貌的实景拍摄视频短片《华碧鉴定实验室》近日发布。该组视频短片以朴实的写实镜头，为您一一展现华碧鉴定每一个实验科室和工作场景，架起用户与华碧之间加深了解的沟通桥梁，登录华碧司法鉴定网站 www.sfjdzx.com 即可观看。

•案例分享•

江苏 7000 吨储油罐倒塌安全事故调查物证鉴定



江苏省某安全监督管理局委托华碧司法鉴定所对**港务公司涉案 804 罐罐体材料及焊接接头和形式是否符合国家相关标准以及 804 罐罐体材料开裂原因进行物证鉴定。华碧司法鉴定所根据委托人提供的有关资料以及大量的现场勘验综合鉴定后，鉴定出涉案 804 罐罐体材料的化学成分和力学性能符合《罐体装配图》中规定使用的 Q235B 钢的要求，焊接接头形式不符合 GB 985-88《焊缝坡口的基本形式与尺寸》的要求；涉案 804 罐罐体开裂的纵向焊缝、环向焊缝存在未焊透、气孔、夹渣严重缺陷等，并出具了相关物证鉴定结论。

安徽车辆起火原因分析物证鉴定



安徽省安庆市某公安局委托华碧司法鉴定所对涉案车辆是人为纵火还是自燃进行物证鉴定。华碧司法鉴定所根据委托人提供的有关资料鉴定出涉案车辆皖 H***88 凯迪拉克 SRX 轿车被烧毁一案中未发现车辆自燃的物证特征，发现存在纵火助燃剂的特征物证，并出具了相关物证鉴定结论。

福建多晶硅提纯炉司法鉴定

福建省某市人民法院委托华碧司法鉴定所对涉案定作物多晶硅提纯



炉能否达到合同约定进行物证鉴定。华碧司法鉴定所根据委托人提供的有关资料以及《现场勘验笔录》、《司法鉴定笔录单》、GB/T 10067.3-2005 等相关文件对涉案提纯炉进行了全面的分析鉴定，鉴定出涉案多晶硅提纯炉抽真空装置运行后的泄漏量不大于 2Pa/5min，符合合

合同约定；发现炉内抽空极限真空度不足，未达到合同约定的 $6.7 \times 10^{-3} \text{Pa}$ 的要求；发现加热系统存在石墨体穿孔、破裂，绝缘层打火痕迹等不符合合同约定的物证特征，并出具了相关物证鉴定结论。

重庆某机床产品质量分析鉴定



重庆市某县人民法院委托华碧司法鉴定所对涉案机床是否符合国家或行业标准以及是否符合被申请人的企业标准或存在缺陷进行物证鉴定。华碧司法鉴定所根据委托人提供的有关资料以及 JB 6335.2-2006《摇臂钻床 第2部分：技术条件》等相关文件鉴定出涉案 X***2 型号的立式铣床的加工平面度偏大，未达到相关国家标准要求；涉案 Z***50×16 型号

的摇臂钻床的主轴箱紧固度偏低，不符合相关行业标准要求，并出具了相关物证鉴定结论。

宁夏汽车副梁断裂及发动机开裂原因司法鉴定



宁夏回族自治区某市人民法院委托华碧司法鉴定所对涉案车辆副梁断裂以及发动机开裂的原因进行物证鉴定。华碧司法鉴定所根据委托人提供的有关资料以及 GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》、GB/T 3273-2005《汽车大梁用热轧钢板和钢带》等相关文件对涉案

车辆进行了全面的分析鉴定，鉴定出涉案车辆副梁断裂与副梁上存在不规则孔洞存在因果关系；该车发动机边盖开裂与发动机内部未添加防冻液及

未及时排放发动机内部的水存在因果关系，并出具了相关物证鉴定结论。

内蒙古监控设备系统质量物证鉴定



内蒙古翁牛特旗某人民法院委托华碧司法鉴定所对涉案的监控设备本身产品质量以及安装质量进行物证鉴定。华碧司法鉴定所根据委托人提供的有关资料及现场勘验、标准与规范等对涉案监控系统进行了全面的分析鉴定，鉴定出涉案监控设备中部分摄像头、服务器、硬盘的型号及产地与《翁牛特旗**公司

2009.11.15-2010.10.13 监控伸缩门 LED 竣工验收报告书》和《翁牛特旗**公司 2011.11.04-2011.12.28 监控 LED 竣工验收报告书》不符；涉案监控系统的线路敷设、机房设计和线缆尺寸存在不符合相关国家质量标准要求的物证特征，并出具了相关物证鉴定结论。

哈尔滨肥料成分物证鉴定



哈尔滨市公安局**分局委托华碧司法鉴定所对涉案肥料中微量元素含量及标签标识是否符合 N***29-2007 标准进行物证鉴定。华碧司法鉴定所根据《N***29-2007 《含氨基酸水溶肥料》、NY/T 887-2010 《液体肥料 密度的测定》等相关文件对涉案肥料鉴定出涉案送检

的大豆专用型和玉米专用型**肥料中微量元素含量总和分别为 0.059g/L（克每升）和 0.033g/L（克每升），含量均偏低，不符合 N***29-2007 标准要求；包装上的标签未标明汞、砷、镉、铅、铬限量，不符合 N***29-2007 标准要求，并出具了相关物证鉴定结论。

（内部资料，欢迎交流）

交流与退订，请联系编辑部 editor@sfjdzx.com

司法鉴定热线：4008-850-960

更多案例请查询华碧司法鉴定所网站 <http://www.sfjdzx.com>